



AX Home

Actualización de firmware - v.1.2.0 build 250410

Paso 1: Acceder a la interfaz de actualización

Existen dos formas de ingresar a esta interfaz:

 Desde el menú de inicio, haciendo clic en el botón de actualización ubicado en la sección de información del panel.







Si no es posible visualizar el ٠ botón desde el menú principal, dirígete a:

Panel > Dispositivo > Configuración > Mantenimiento > Actualización de dispositivo.

Importante: Asegúrate de que en la sección se reconozca como versión más reciente la v1.2.0 build 250410. (Si el sistema muestra una versión distinta, contáctanos detallando la situación y adjunta una captura de pantalla con la información visible en pantalla).









<	Ajustes	
	AX HOME Modelo de dispositivo: DS-PA201P-16WB Número de serie: Q36733614 Versión de dispositivo: V1.0.1 build 240802	
Administ	ración de usuarios	>
Sistema		
Ajustes d	lel sistema	>
Ajustes a	ivanzados	>
Ajustes C	CRA	>
Mantenimi	iento	
Mantenin Guía prácti Manual d Vídeos tu	niento ica lel usuario utoriales	• >
Servicio o	de autorización Eliminar dispositivo	>





Paso 2: Realizar la actualización

Una vez confirmada que la versión es la correcta, pulsa el botón **Actualizar**. Durante el proceso:

- No apagues el dispositivo.
- Asegúrate de mantener una conexión estable a internet.
- La actualización puede tardar hasta **10 minutos**.

<	Versión del dispositivo			
AX HOM	E	tualizar		
Versión	actual	V1.0.1 build 240802		
Última	versión	V1.2.0 build 250410		
Noveda V1.2.0 i support to IPRP system fixes.	des ntroduces an ex :s IPC linkage or through the OTA performance, ar	panded array of peripherals, n cloud, enables connection AP protocol, optimizes nd addresses several bug		
Durante disposi y a la fu	e la actualizaciór tivo esté conecta lente de alimenta	n, asegúrese de que el ado correctamente a la red ación.		