

Título:	Video Porteros Firmware de primera y segunda generación. combinación de Indoor Station.	Versión:	v1.0	Date:	23/9/2021
		Autor	Diego O. Pitrelli		
Producto:	Indoor Stations – Outdoor station	Page:	1 of 3		

Modelos Involucrados

- Estaciones de Interior 1er generación (pantallas DS-KH)
DS-KH6210 / 6310 / 8300 / 8301 **(Modelos discontinuados)**
- Estaciones de Interior 2nd Generación
KH6320-(W)TE1 8350 8520
DS-KH8350-WTE1/ DS-KH8350-TE1
DS-KH6320-WTE1/ DS-KH6320-TE1
DS-KH8520-WTE1

Contenido: En algunas ocasiones nos podemos encontrar con la necesidad de combinar modelos de primera generación con modelos de segunda generación, debido a reemplazos de dispositivos que se hayan dañado o por ampliaciones de un sistema ya instalado.

Cuando se utilizan mas de una pantalla (estación de interior) dentro de un domicilio o con el mismo ID dentro de una instalación de edificio. Entonces configuramos una estación principal y estaciones esclavas: Denominadas Master Station (Principal) e Indoor Extensión (Esclava)

Para este escenario es recomendable utilizar la siguiente combinación de versiones de firmware:

- Firmware para **Primera Generación V1.5.1 Video Intercom** (última versión para esta generación)
- Con **Segunda generación V2.1.2_191014**

Aquí la versión **V1.5.1 de 1ra Gen**

https://hikvisionlatam-my.sharepoint.com/:f/g/personal/diego_pitrelli_hikvisionlatam_onmicrosoft_com/ElFyA2JehTBMlQJLQZSstukB5b1zVORHZl5Mc6LpBMpESQ?e=kCacAV

Aquí la versión (**V2.1.2_191014**) **2da Gen**

https://hikvisionlatam-my.sharepoint.com/:f/g/personal/diego_pitrelli_hikvisionlatam_onmicrosoft_com/Emz3Ee4cxlNIgCsX51rCDjkBSSD-t7trFPQAvi_29E_Hig?e=NiQbUB


Como así también se recomienda utilizar la estación **de segunda generación como Master Station** y las adicionales como Extensión

Existen actualmente dos protocolos de seguridad para los sistemas de video portero, las versiones antes citadas estarán funcionando por Protocolo 1.0 donde todos los dispositivos deben tener la misma clave de activación para que puedan establecer la comunicación entre pantallas y con el frente de calle.

Y en términos generales las Estaciones de interior maestras y esclavas deben tener el mismo protocolo de seguridad 1.0 o 2.0 no se pueden mezclar.

Título:	Video Porteros Firmware de primera y segunda generación. combinación de Indoor Station.	Versión: Autor	v1.0 Diego O. Pitrelli	Date:	23/9/2021
Producto:	Indoor Stations – Outdoor station	Page:	2 of 3		

Nota: Recuerden que entrando a www.hikacademia.com ENLACE->Herramientas Técnicas->Base de Firmware.



Pueden encontrar una gran cantidad de Firmware actualizados.